



Beep ON 01.11**02**.xxx.xxx

SCHEMATY PODŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH
ELECTRICAL WIRING DIAGRAMS


ON/OFF 01.11XX.XXX.XXX



TRIAC 01.11XX.AXX.XXX



Beep ON




1





1. **PL** • Wyłącz zasilanie.
EN • Turn off the power.
2. **PL** • Wkręć kotki rozporowe i śruby (A) w sufit
(schemat otworów montażowych na drugiej stronie).
EN • Screw the expansion anchors and screws (A) into the ceiling
(mounting holes scheme on the other side of the page).
3. **PL** • Przeprowadź przewód zasilający przez otwór w obudowie lampy.
EN • Run the power cord through the hole in the lamp housing.
4. **PL** • Zamocuj obudowę lampy do sufitu, przy pomocy śrub (A).
EN • Attach the lamp housing to the ceiling using the screws (A).
5. **PL** • Podłącz zasilanie 230V do zasilacza. Pamiętaj o uziemieniu
(schematy podłączeń elektrycznych na drugiej stronie).
EN • Connect the 230V power to the power supply. Remember to ground
(electrical wiring diagrams on the other side of the page).
6. **PL** • Podłącz złącze.
EN • Connect the connector.
7. **PL** • Wciśnij dekiel lampy do obudowy.
EN • Push the lamp cover into the housing.
8. **PL** • Włącz zasilanie.
EN • Turn on the power.

- **PL** • Załączony zestaw narzędzi jest przeznaczony do materiałów pełnych (cegła pełna, drewno, beton, gazobeton) i powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych. Kołek rozporowy powinien zostać odpowiednio dopasowany do powierzchni montażowej. Prawidłowe użycie kołka wpływa na bezpieczeństwo oraz wytrzymałość konstrukcji.
EN • The enclosed tool kit is designed for solid materials (solid brick, wood, concrete, aerated concrete) and gypsum board surfaces. The dowel should be properly matched to the mounting surface. Proper use of the dowel affects the safety and strength of the structure.



NARZĘDZIA • TOOLS



8

