



OTWORY MONTAŻOWE • MOUNTING HOLES




Maman R ON 39.61**03**.xxx.xxx

SCHEMATY PODŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH
ELECTRICAL WIRING DIAGRAMS

TRIAC 39.61XX.**A**XX.XXX



Maman R ON



CHORS

SOŁTYSOWICKA 19C | 51-168 WROCŁAW | POLAND
T: +48 71 323 14 00-01 | W: CHORS.PL

INSTRUKCJA MONTAŻU • ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. **PL** • Wyłącz zasilanie.
EN • Turn off the power.
 2. **PL** • Za pomocą śrub (A) i kotków rozporowych przytwierdź do sufitu uchwyt montażowy (schemat otworów montażowych na drugiej stronie).
EN • Use the screws (A) and wall plugs to fix the mount to the ceiling (mounting holes scheme on the other side of the page).
 3. **PL** • Podłącz zasilanie 230V do zasilacza. Pamiętaj o uziemieniu (schematy podłączeń elektrycznych na drugiej stronie).
EN • Connect the 230V power to the driver. Remember to ground (electrical wiring diagrams on the other side of the page).
 4. **PL** • Nałóż główną część oprawy na uchwyt montażowy.
EN • Apply the main part of the luminaire to the mounting bracket.
 5. **PL** • Za pomocą wkrętu dociskowego przytwierdź oprawę do uchwyty montażowego.
EN • Use the grub screw to fix the luminaire to the mounting bracket.
 6. **PL** • Włącz zasilanie.
EN • Turn on the power.
- * **PL** • Złączony zestaw narzędzi jest przeznaczony do materiałów pełnych (cegła pełna, drewno, beton, gazobeton) i powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych. Kotek rozporowy powinien zostać odpowiednio dopasowany do powierzchni montażowej. Prawidłowe użycie kotka wpływa na bezpieczeństwo oraz wytrzymałość konstrukcji.
EN • The enclosed tool kit is designed for solid materials (solid brick, wood, concrete, aerated concrete) and gypsum board surfaces. The dowel should be properly matched to the mounting surface. Proper use of the dowel affects the safety and strength of the structure.

1




3



~230V
50Hz

2




4

A

A

5



6



NARZĘDZIA • TOOLS

