



MFlask R IN 56.31**10**.XXX.XXX

MAKS. 1 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – SUNLIKE 59.31XX.**6**XX.XXX
MAX. 1 LIGHT SOURCE – SUNLIKE



1 X DC 180 MA, MAX. 60 VDC

MFlask R IN




CHORS

SOŁTYSOWICKA 19C | 51-168 WROCŁAW | POLAND
T: +48 71 323 14 00-01 | W: CHORS.PL

1



1. **PL** • Wyłącz zasilanie.
EN • Turn off the power.
2. **PL** • Wytnij otwór montażowy w płycie GK 12,5 mm
(wymiary otworów montażowych na drugiej stronie).
EN • Cut the mounting hole in 12,5 mm plasterboard.
(dimensions of mounting holes on the other side of the page).
3. **PL** • Podłącz zasilacz stałoprądowy (schematy połączeń elektrycznych na drugiej stronie).
EN • Connect the wires to the driver (electrical wiring diagrams on the other side of the page).
4. **PL** • Unieś sprężyny.
EN • Lift the springs.
5. **PL** • Wsuń oprawę w otwór montażowy. Sprężyny powrócą do pierwotnej pozycji dociskając oprawę do sufitu. **UWAGA! W przypadku obracania reflektora 360 st. trzeba przytrzymać blaszkę montażową, żeby nie uszkodzić przewodów.**
EN • Slide the lamp into the mounting hole. The springs will return to its original position. and press the lamp against the ceiling. **NOTE: When rotating the headlight 360 degrees, you need to hold the mounting plate so as not to damage the wires.**
6. **PL** • Włącz zasilanie.
EN • Turn on the power.



6

