






Qua+ R 13 ON 20.61**34**.xxx.xxx

SCHEMATY PODŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH
ELECTRICAL WIRING DIAGRAMS

TRIAC 20.61XX.**A**XX.XXX



Qua+ R ON



INSTRUKCJA MONTAŻU • ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. **PL** • Wyłącz zasilanie.
EN • Turn off the power.
 2. **PL** • Za pomocą śrub (A) i kotków rozporowych przytwierdź do sufitu uchwyt montażowy (schemat otworów montażowych na drugiej stronie).
EN • Using screws (A) and wall plugs, fasten the mounting bracket to the ceiling (mounting holes scheme on the other side of the page).
 3. **PL** • Podłącz zasilanie 230V. Pamiętaj o uziemieniu (schematy podłączeń elektrycznych na drugiej stronie).
EN • Connect the 230V power. Remember to ground (electrical wiring diagrams on the other side of the page).
 4. **PL** • Przy pomocy nakrętki skręć obudowę lampy z uchwytem montażowym.
EN • Using a nut, screw the lamp housing to the mounting bracket.
 5. **PL** • Włącz zasilanie.
EN • Turn on the power.
- **PL** • Załączony zestaw narzędzi jest przeznaczony do materiałów pełnych (cegła pełna, drewno, beton, gazobeton) i powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych. Kołek rozporowy powinien zostać odpowiednio dopasowany do powierzchni montażowej. Prawidłowe użycie kołka wpływa na bezpieczeństwo oraz wytrzymałość konstrukcji.
EN • The enclosed tool kit is designed for solid materials (solid brick, wood, concrete, aerated concrete) and gypsum board surfaces. The dowel should be properly matched to the mounting surface. Proper use of the dowel affects the safety and strength of the structure.

1






3




~230V
50Hz

2



4



5



NARZĘDZIA • TOOLS

