


Maman R IN 39.31**06**.xxx.xxx


MAKS. 1 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA – SUNLIKE 39.31XX.**G**XX.XXX
MAX. 1 LIGHT SOURCE – SUNLIKE

230V 50Hz



1 X DC 350 MA, MAX. 60 VDC

Maman R IN



CHORS

1. **PL** • Wyłącz zasilanie.
EN • Turn off the power.
2. **PL** • Wytnij otwór montażowy
(wymiary otworów montażowych na drugiej stronie).
EN • Cut the mounting hole
(dimensions of mounting holes on the other side of the page).
3. **PL** • Podłącz zasilacz stałoprądowy 350mA
(schematy podłączeń elektrycznych na drugiej stronie).
EN • Connect the wires to the driver DC 350 mA
(electrical wiring diagrams on the other side of the page).
4. **PL** • Unieś sprężyny.
EN • Lift the springs.
5. **PL** • Wsuń oprawę w otwór montażowy. Sprężyny powrócą do pierwotnej pozycji dociskając oprawę do sufitu.
EN • Slide the lamp into the mounting hole. The springs will return to its original position and press the lamp against to the ceiling.
6. **PL** • Włącz zasilanie.
EN • Turn on the power.

1




2

3

350mA

5

4



6

