



Maxime R ON 48.61**13**.xxx.xxx


TRIAC 48.61XX.**D**/AXX.XXX



INSTRUKCJA MONTAŻU • ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. **PL** • Wyłącz zasilanie.
EN • Turn off the power.
 2. **PL** • Za pomocą śrub (A) i kotków rozporowych przytwierdź do sufitu uchwyt montażowy (schemat otworów montażowych na drugiej stronie).
EN • Attach the mounting bracket to the ceiling with screws (A) and dowels (mounting holes scheme on the other side of the page).
 3. **PL** • Podłącz zasilanie 230V do zasilacza. Pamiętaj o uziemieniu (schematy podłączeń elektrycznych na drugiej stronie).
EN • Connect the 230V power to the driver. Remember to ground (electrical wiring diagrams on the other side of the page).
 4. **PL** • Połącz końce szybkozłączki.
EN • Connect the ends of the quick connector.
 5. **PL** • Nakręć oprawę na uchwyt montażowy.
EN • Screw the lamp on the mounting bracket.
 6. **PL** • Włącz zasilanie.
EN • Turn on the power.
- * **PL** • Załączony zestaw narzędzi jest przeznaczony do materiałów pełnych (cegła pełna, drewno, beton, gazobeton) i powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych. Kotek rozporowy powinien zostać odpowiednio dopasowany do powierzchni montażowej. Prawidłowe użycie kotka wpływa na bezpieczeństwo oraz wytrzymałość konstrukcji.
EN • The enclosed tool kit is designed for solid materials (solid brick, wood, concrete, aerated concrete) and gypsum board surfaces. The dowel should be properly matched to the mounting surface. Proper use of the dowel affects the safety and strength of the structure.


1




2

3


~230V
50Hz



4



5



6



NARZĘDZIA • TOOLS

