






TRIAC 56.11XX.7XX.XXX




MFlask R ON 56.11**02**.xxx.xxx



INSTRUKCJA MONTAŻU • ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. **PL** • Wyłącz zasilanie.
EN • Turn off the power.
 2. **PL** • Za pomocą śrub (A) i kotków rozporowych przytwierdź do sufitu element montażowy (schemat otworów montażowych na drugiej stronie).
EN • Attach the profile to the ceiling with screws (A) and dowels (mounting holes scheme on the other side of the page).
 3. **PL** • Podłącz zasilanie 230V do zasilacza. Pamiętaj o uziemieniu (schematy podłączeń elektrycznych na drugiej stronie).
EN • Connect the 230V power to the driver. Remember to ground (electrical wiring diagrams on the other side of the page).
 4. **PL** • Połącz końce szybko złączki.
EN • Connect the ends quickly connector.
 5. **PL** • Nałóż główną część oprawy na element montażowy.
EN • Apply the main part of the luminaire to the mounting element.
 6. **PL** • Nałóż główną część oprawy i skręć ją z uchwytem montażowym za pomocą nakrętki.
EN • Using B screws, tighten the main part of the luminaire to the mounting element.
 7. **PL** • Włącz zasilanie.
EN • Turn on the power.
- **PL** • Załączony zestaw narzędzi jest przeznaczony do materiałów pełnych (cegła pełna, drewno, beton, gazobeton) i powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych. Kotek rozporowy powinien zostać odpowiednio dopasowany do powierzchni montażowej. Prawidłowe użycie kotka wpływa na bezpieczeństwo oraz wytrzymałość konstrukcji.
EN • The enclosed tool kit is designed for solid materials (solid brick, wood, concrete, aerated concrete) and gypsum board surfaces. The dowel should be properly matched to the mounting surface. Proper use of the dowel affects the safety and strength of the structure.

NARZĘDZIA • TOOLS




1



3




2



4

5



7

