






Moi R K 15.21**14**.xxx.xxx

SCHEMATY PODŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH
ELECTRICAL WIRING DIAGRAMS


TRIAC 15.21XX.**A**/7XX.XXX




1



1. **PL** • Wyłącz zasilanie.
EN • Turn off the power.
 2. **PL** • Za pomocą śrub (A) i kotków rozporowych przytwierdź do ściany bądź sufitu pierścień montażowy (schemat otworów montażowych na drugiej stronie).
EN • Fasten the mounting ring to the wall or ceiling with screws (A) and wall plugs (mounting holes scheme on the other side of the page).
 3. **PL** • Podłącz zasilanie 230V do zasilacza. Pamiętaj o uziemieniu.
WAŻNE! Przewód powinien mieć minimum 6 cm długości.
EN • Connect the 230V power to the power supply. Remember to ground.
IMPORTANT! The cable should be at least 6 cm long.
 4. **PL** • Zamontuj lampę z pierścieniem montażowym, ustaw oprawę pod wybranym kątem i przykręć nakrętkę w celu zablokowania oprawy.
*Poluzowanie nakrętki i jej ponowne dokręcenie umożliwia ustawienie i zablokowanie oprawy w przypadku gdy będziesz chciał zmienić kierunek padania światła.
EN • Mount the lamp with the mounting ring, adjust the fixture to the desired angle and tighten the nut to lock the fixture.
*Loosening the nut and re-tightening it allows you to position and lock the fixture in case you want to change the direction of light.
 5. **PL** • Włącz zasilanie.
EN • Turn on the power.
- **PL** • Załączony zestaw narzędzi jest przeznaczony do materiałów pełnych (cegła pełna, drewno, beton, gazobeton) i powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych. Kołek rozporowy powinien zostać odpowiednio dopasowany do powierzchni montażowej. Prawidłowe użycie kołka wpływa na bezpieczeństwo oraz wytrzymałość konstrukcji.
EN • The enclosed tool kit is designed for solid materials (solid brick, wood, concrete, aerated concrete) and gypsum board surfaces. The dowel should be properly matched to the mounting surface. Proper use of the dowel affects the safety and strength of the structure.



NARZĘDZIA • TOOLS



5

