


Myco 160 IN 31.31**02**.xxx.xxx

1 ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
1 LIGHT SOURCE

31.31XX.**H**XX.XXX

230V 50Hz




1 X DC 700 MA

MAKS. 3 ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
MAX. 3 LIGHT SOURCES


31.31XX.**H**XX.XXX

230V 50Hz



MAX.3 X DC 700 MA, MAX. 60 VDC


Myco 160 IN




CHORS

1. **PL** • Wyłącz zasilanie.
EN • Turn off the power.
2. **PL** • Wytnij otwór montażowy
(wymiary otworów montażowych na drugiej stronie)
EN • Cut the mounting hole
(dimensions of mounting holes on the other side of the page).
3. **PL** • Podłącz zasilacz stałoprądowy
(schematy podłączeń elektrycznych na drugiej stronie).
EN • Connect the wires to power supply DC
(electrical wiring diagrams on the other side of the page).
4. **PL** • Wkręć śruby (A) i zdejmij końcówki śrub. Nasuń lampę na śruby (A), chowając przewody w wyciętym otworze. Uważaj by ich przy tym nie uszkodzić.
EN • Tighten the screws (A) and remove the screw ends. Slide the lamp onto the screws (A), hiding the wires in the cut hole. Be careful not to damage them.
5. **PL** • Końcówki śrub (A) zabezpiecz nakrętkami ozdobnymi (B).
EN • Screw ends (A) secure with decorative nuts (B).
6. **PL** • Włącz zasilanie.
EN • Turn on the power.
- **PL** • Załączony zestaw narzędzi jest przeznaczony do materiałów pełnych (cegła pełna, drewno, beton, gazobeton) i powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych. Kółek rozporowy powinien zostać odpowiednio dopasowany do powierzchni montażowej. Prawidłowe użycie kołka wpływa na bezpieczeństwo oraz wytrzymałość konstrukcji.
EN • The enclosed tool kit is designed for solid materials (solid brick, wood, concrete, aerated concrete) and gypsum board surfaces. The dowel should be properly matched to the mounting surface. Proper use of the dowel affects the safety and strength of the structure.

1



NARZĘDZIA • TOOLS



6

